


Vorsorglicher Chargenrückruf Bexin Hustensirup

Charge 71552 bis 71557

Um die Patientensicherheit zu gewährleisten ruft Spirig HealthCare AG in Absprache mit dem Schweizerischen Heilmittelinstitut Swissmedic vorsorglich einzelne Chargen von Bexin Hustensirup zurück. Der Grund für diesen Rückruf ist die Entdeckung eines Glassplitters in einer Flasche, wodurch jedoch niemand zu Schaden kam. Als reine Vorsichtsmassnahme ruft Spirig HealthCare AG alle in derselben Kampagne produzierten Chargen Bexin Hustensirup vom Markt zurück. Es sind dies die Chargen 71552 / 71553 / 71554 / 71555 / 71556 und 71557, alle mit Verfalldatum 04/2020.

Auf dem Bild unten sehen Sie wo sich die Chargennummer auf der Bexin Hustensirup Packung bzw. Flasche befindet:



Wenn Sie eine Packung Bexin Hustensirup mit einer der oben genannten Chargennummern verwenden, bringen Sie diese bitte zu Ihrem Bezugsort (Arztpraxis oder Apotheke) für einen kostenlosen Umtausch zurück.

Alle anderen Chargen von Bexin Hustensirup sind von dieser Massnahme nicht betroffen und dürfen weiterhin verwendet werden.

Die Sicherheit und die Qualität unserer Arzneimittel stehen für uns an oberster Stelle. In diesem Sinne, möchten wir uns im Voraus für Ihr Verständnis bedanken und uns für entstandene Unannehmlichkeiten entschuldigen.

Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst (Telefon 0800 774 744 / E-Mail: info@spirig-healthcare.ch)

Spirig HealthCare AG