

<p style="text-align: center;"><b>Information importante</b> <b>Retrait de charge</b></p>
---

**Concerne:** Retrait de lots d'Implanon; (no d'AMM: 54'839) implant contenant 68 mg d'étonogestrel;  
**Indication:** contraception hormonale

**Lots:** 448907/558771 et 448907/507352

Madame, Monsieur,

La société Essex Chemie SA retire les lots susmentionnés d'Implanon, implant contraceptif du marché. Suite à une erreur de fabrication, il faut s'attendre à une résistance élevée lors de l'éjection de l'implant pour certains applicateurs des lots retirés du marché. Les analyses effectuées ont permis d'établir que la cause du problème était due à des irrégularités de la face intérieure de l'applicateur qui, dans de rares cas, peuvent élever la résistance lors de l'éjection de l'implant. Un lot de remplacement sera disponible le 2 Décembre 2009.

S'il vous plaît retournez tous les implants encore en stock par la voie habituelle de commande à votre grossiste ou, en cas de commande directe, à :

Voigt Industrie Service AG  
Lager Essex Chemie AG  
Industriestrasse 9  
CH-4623 Neuendorf SO  
Tél.: +41 62 387 73 73  
Fax: +41 62 387 73 79

Vous recevrez des emballages d'un lot non problématique en remplacement de la marchandise renvoyée. Pour toute question, n'hésitez pas à vous adresser à:

ESSEX Chemie SA  
Weystrasse 20  
6000 Lucerne  
Tél.: +41 41 418 19 10  
Fax: +41 41 418 18 50

En vous présentant nos excuses pour le problème survenu, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Essex Chemie SA

Dr A. Jaeger  
Direction technique

Dr med. W. Russ  
Directeur médical