

Département Customer Service
Tél. 0800 858 885

Date 11 juin 2012

Rappel de lots par mesure de précaution
Céfuroxime Sandoz i.v. 1,5 g, 1 flacon-ampoule, lots BP4124 et BP4126

Mesdames, Messieurs,

Les examens de stabilité sur Céfuroxime Sandoz i.v. 1,5 g en flacons-ampoules ont fait apparaître pour deux lots un dépassement de la limite concernant les impuretés non identifiées. C'est pourquoi nous avons décidé, en concertation avec Swissmedic, l'Institut suisse des produits thérapeutiques, de procéder, par mesure de précaution, au rappel des deux lots concernés (BP4124 et BP4126) de Céfuroxime Sandoz i.v. 1,5 g en flacons-ampoules jusqu'au niveau du commerce de détail.

Pharmacode	Produit	Numéro Swissmedic	Lots
2970211	Céfuroxime Sandoz® i.v. 1,5 g, 1 flacon-ampoule	55'823	BP4124, BP4126

Les deux lots concernés ont été livrés entre décembre 2010 et avril 2011.

Si vous disposez de boîtes issues de ces lots, nous vous serions reconnaissants de nous les retourner par le biais du circuit de distribution.

Vous recevrez des produits de substitution pour les produits retournés. Tous les autres lots correspondent aux spécifications. Le produit est toujours disponible et peut faire l'objet d'une commande. Nous nous tenons à votre entière disposition pour toute question. Dans ce cas, nous vous prions de contacter notre **Customer Service Sandoz** Tél. **0800 858 885** customer.service_ch@sandoz.com.

Nous regrettons les désagréments occasionnés par ce rappel de lots et vous remercions par avance de votre soutien.

Meilleures salutations
Sandoz Pharmaceuticals SA

Dr Sibylle Koller-Lucaè
Head Quality Assurance

Isabel Afonso
Country Head Switzerland

Sandoz Pharmaceuticals SA